

Кнопка выхода
OP-01S



Руководство
пользователя

Описание:

Накладная сенсорная кнопка выхода со светодиодной подсветкой. Кнопка выполнена в корпусе из ABS пластика, тип установки — накладная. Кнопка имеет LED-индикацию статуса: Синий светодиодный индикатор: режим ожидания Синий светодиодный индикатор: открытие Срок службы: 1.000.000 нажатий

Характеристики:

Рабочее напряжение	12 - 36В
Статический ток	≤3А
Вес	70 г
Температура окружающей среды	-10°C до +55°C
Влажность окружающей среды	0% до 95%
IP	52
Контакты	NO / NC / COM
Размеры	86*55*17 (мм)

Установка:

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия необходимого диаметра
2. Произвести подключение кнопки согласно инструкции на управляемое устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки винтами из комплекта поставки

Описание:

Накладная сенсорная кнопка выхода со светодиодной подсветкой. Кнопка выполнена в корпусе из ABS пластика, тип установки — накладная. Кнопка имеет LED-индикацию статуса: Синий светодиодный индикатор: режим ожидания Синий светодиодный индикатор: открытие Срок службы: 1.000.000 нажатий

Характеристики:

Рабочее напряжение	12 - 36В
Статический ток	≤3А
Вес	70 г
Температура окружающей среды	-10°C до +55°C
Влажность окружающей среды	0% до 95%
IP	52
Контакты	NO / NC / COM
Размеры	86*55*17 (мм)

Установка:

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия необходимого диаметра
2. Произвести подключение кнопки согласно инструкции на управляемое устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки винтами из комплекта поставки

Описание:

Накладная сенсорная кнопка выхода со светодиодной подсветкой. Кнопка выполнена в корпусе из ABS пластика, тип установки — накладная. Кнопка имеет LED-индикацию статуса: Синий светодиодный индикатор: режим ожидания Синий светодиодный индикатор: открытие Срок службы: 1.000.000 нажатий

Характеристики:

Рабочее напряжение	12 - 36В
Статический ток	≤3А
Вес	70 г
Температура окружающей среды	-10°C до +55°C
Влажность окружающей среды	0% до 95%
IP	52
Контакты	NO / NC / COM
Размеры	86*55*17 (мм)

Установка:

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия необходимого диаметра
2. Произвести подключение кнопки согласно инструкции на управляемое устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки винтами из комплекта поставки

Подключение проводов:

Красный	12 - 36В
Черный	Земля
Желтый	NC
Белый	COM
Оранжевый	NO



Комплектация:

Кнопка выхода 1 шт.
Саморезы: 2шт
Руководство пользователя: 1шт

Подключение проводов:

Красный	12 - 36В
Черный	Земля
Желтый	NC
Белый	COM
Оранжевый	NO



Комплектация:

Кнопка выхода 1 шт.
Саморезы: 2шт
Руководство пользователя: 1шт

Подключение проводов:

Красный	12 - 36В
Черный	Земля
Желтый	NC
Белый	COM
Оранжевый	NO



Комплектация:

Кнопка выхода 1 шт.
Саморезы: 2шт
Руководство пользователя: 1шт

Кнопка выхода
OP-01S



Руководство
пользователя

Кнопка выхода
OP-01S



Руководство
пользователя